

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ГБДОУ детский сад № 28
 Кировского района Санкт-Петербурга
 Н.В. Чистякова
 « 12 » _____ 2010 г.

Перечень

мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ГБДОУ детский сад № 28 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: пр. Дачный, д. 31, корп. 1, выполнение которых является невозможным

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование включения в перечень
1	2	4
1	Входной узел	
1.1	Расширение (адаптация) дверного проема в ширину не менее 1,2м	С учетом конструктивной особенности входного тамбура, расширение проемов для размещения дверей с нормативной шириной выполнять нецелесообразно.
1.2.	В проемах входных дверей обеспечить высоту порога не более 0,014м	С учетом конструктивной особенности входного тамбура и несоответствию ширины дверного проема нормативным требованиям, установку пандуса для порога выполнять нецелесообразно.
1.3	Заменить дверное полотно на дверь со смотровыми панелями	С учетом конструктивной особенностью входного тамбура и несоответствию ширины дверного проема нормативным требованиям, расширение проемов для размещения дверей с нормативной шириной и с смотровыми панелями выполнять нецелесообразно.
1.4	Расширить тамбур в соответствии с нормативными требованиями	Обустроить входной тамбур невозможно из-за конструктивных особенностей здания, ширина тамбура составляет 1,1 м
2	Пути движения внутри здания	
2.1	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства.	Установка стационарной подъемной платформы на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна.
2.2	Обустроить внутреннюю лестницу, доступную для МГН, с шириной лестничного марша не менее 1,35м. Ширина ступеней должна составлять 0,28-0,35м, высота ступеней - 0,13-0,17м.	Ширина марша составляет 1,28 м, увеличение невозможно.
2.3	Обустроить внутреннюю лестницу ограждениями с поручнями с обеих сторон, при этом завершающие горизонтальные части поручня должны	По проекту здания ширина внутренней лестницы составляет 1,28 м, размещение поручней со стороны стены на лестнице невозможно в связи с тем, что

	быть длиннее марша лестницы на 0,3 м	размещение поручней повлечет сужение проходов, предназначенной для эвакуации людей.
2.4	Расширение коридора с соблюдением требования: ширина коридора должна быть не менее 1,5 м	Расширение коридора не возможно в связи с конструктивными особенностями помещений здания
3	Санитарно-гигиенические помещения	
3.1	Оборудовать в уборной не менее одной кабины шириной не менее 2,2 м и глубиной - не менее 2,25 м, с шириной двери не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75м для размещения кресла-коляски. В кабине обеспечить свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски.	Максимально возможная ширина кабины (при условии установки унитаза с инсталляцией и демонтажа перегородки) составит до 1,87м, глубина - до 1,80 м, пространство перед унитазом - до 0,45 м. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4м обеспечить невозможно.
3.2	Применять унитазы, имеющие опору для спины. Применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	Стандартная кабина в туалете не позволяет расположить ручное кнопочное управление сливом воды на боковой стене (или применить автоматический слив воды). Установка опоры для спины возможна только при использовании унитаза с инсталляцией.